

 PERİYODİK MUAYENE & ÖLÇÜM HİZMETLERİ	TESTKON PERİYODİK MUAYENE TEST ANALİZ VE MÜH. HİZ. LTD. ŞTİ. Adres: Emrez Mh. 174 Sk. No:18/A Kat:2 Gaziemir / İZMİR GSM: +90 551 878 62 56 e-Posta: bilgi@testkon.com Web: www.testkon.com	Doküman Kodu : TEK.BJ00 Yayın Tarihi : 18.08.2025 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi : 18.08.2025			
Buhar Jeneratörü Periyodik Kontrol Raporu					
1.FİRMA BİLGİLERİ					
Firma Adı		Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati			
Periyodik Kontrol Adresi		Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati			
Telefon Numarası		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi			
E-posta		Takip Kontrolü Tarihi			
Sgk Sicil No		Sözleşme ID			
Periyodik Kontrol Metodu	İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği TS EN 12953-1, TS 377-5 EN 12953-, TS EN 12953-6, TS EN 12952-7, TS EN 12952-6 ve TS EN 12952-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak kontrol edilmiştir.				
2. EKİPMAN BİLGİLERİ					
2-1. ETİKET BİLGİLERİ					
Markası	Minimaksan	Kapasitesi	20 LT	İşletme Basıncı	3 bar
Motor Seri No	BJ 01	Manometre	6 bar	Test Basıncı	4,5 bar
İmal Yılı	-	Kullanım Yeri	Dikimhane Bölümü	Yakıt Türü	Elektrikli
2-2. TESPİT EDİLEN BİLGİLER					
Kazanda Kapsamlı Değişiklik Var mı?		-			
3. TEST DEĞERLERİ					
Test Tarihi	16.06.2025	Hidrostatik Test	4,5 bar	Emniyet Valfi Testi	3,3 bar
4. ÖLÇÜM ALETİ BİLGİLERİ					
Kullanılan Cihazlar	Manometre Seri No		MN 03		
5. KONTROL KRİTERLERİ VE TESTLER					
Ekipmanın üzerinde bilgi etiketi var mı?	Uygun	Sıvı yakıtlarda günlük yakıt deposu durumu			-
Tesisat borularının izolasyonu sağanmış mı?	Uygun	Sıvı yakıtlarda ; depo ile kazan arası yanmaz malzeme ile bölünmüş mü, havalıkları dışarıya çıkarılmış mı, brülör, sızıntı ve önlem durumu			-
Kazanın kullanma ve bakım talimatı var mı?	Uygun	Katı yakıtlarda; depo dışarıda mı, günlük kullanım miktarı, yığma yüksekliği, ateş ile teması engelleyen bölme durumu			-
Uyarı levhaları var mı?	Uygun	Gaz yakıtlarda; depo dışarıda mı, topraklaması yapılmış mı, gerekli emniyet tedbirleri alınmış mı, tesisat vana bağlantı, brülör ve gaz kaçak algılayıcı sistemi durumu			-
Emniyet ventili ve manometresi var mı, aktif mi?	Uygun				
Termometre var mı, aktif mi?	Uygun				
Kazanda deformasyon veya sızıntı var mı?	Uygun				
TEST		TEST			
Hidrostatik Test	Uygun	Emniyet Valfi / Valfleri testi			Uygun
6. KUSUR AÇIKLAMALARI					
7. NOTLAR					
8. SONUÇ VE KANAAT					
Yukarıda teknik özellikleri belirtilen Buhar Jeneratörü'nün mevcut şartlar altında bir sonraki kontrol tarihine kadar kullanılmasında sakınca yoktur. Bu rapor Buhar Jeneratörü'nün kontrol anındaki durumunu göstermektedir. Kontrolten sonra ekipmanda yapılacak değişiklikler ya da arızalardan kontrolü yapan firma ve personel sorumlu değildir.					
9. ONAY					
Muayene Personel Adı Soyadı	Mesleği	Oda Sicil No	Diploma No/Tarih/Bakanlık Kayıt No	İmza	
Ozan Emre AĞBAŞ	Makine Mühendisi	120685	2017/228158/115/ 27.06.2018/ K-202334069		

Bu rapor ... tesisinde ... tarihinde yapılan muayeneler için geçerli olup, TESTKON PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ'nin yazılı onayı olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Deney sonuçları, ölçüm sırasındaki proses şartlarını kapsar.

BU BELGE 5070 SAYILI İMZA KANUNU KAPSAMINDA E-İMZA İLE İMZALANMIŞTIR.

RAPOR KODU: TEK-2....-BJ01