

	TESTKON PERİYODİK MUAYENE TEST ANALİZ VE MÜH. HİZ. LTD. ŞTİ. Adres: Emrez Mh. 174 Sk. No:18/A Kat:2 Gazıemir / İZMİR GSM: +90 551 878 62 56 e-Posta: bilgi@testkon.com Web: www.testkon.com	Doküman Kodu : TEK.H00 Yayın Tarihi : 18.08.2025 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi : 18.08.2025		
Hubzuğ Periyodik Kontrol Raporu				
1. FİRMA BİLGİLERİ				
Firma Adı		Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati		
Muayene Adresi		Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi		
Telefon		Takip Kontrol Tarihi		
e posta		Rapor Tarihi		
Sgk Sicil No		Sözleşme ID		
Periyodik Kontrol Metodu	İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, TS 10116, TS EN 818 Serisi, TS ISO 9927-1, TS EN 13157 ve TS 2340 standartlarının ilgili maddelerine göre kontrol edilmiştir.			
2. EKİPMAN BİLGİLERİ				
2-1. ETİKET BİLGİLERİ				
Markası	YÜKSEL	Kaldırma Yüksekliği (m)		
Modeli	Hidrolik	Kanca Tipi		
Seri No	CRS 01	Kanca Sapı (mm)		
İmal Yılı	-	Kanca İç Çapı (mm)		
Max. Kapasite (kg)	1500	İşletme Kapasitesi (kg)		
2-2. TESPİT EDİLEN BİLGİLER				
Makinada Kapsamlı Değişiklik Var mı?	YOK			
3. ÖLÇÜM ALETİ BİLGİLERİ				
Ölçüm Aleti Adı - Seri No	KUMPAS	2024916	ŞERİT METRE	2024915
4. KONTROL KRİTERLERİ VE TESTLER				
Belge ve Kayıtlar	Yük Zinciri, Kanca Bloğu ve Çarklar			
Bakım onarım kayıtları, sicil defteri, işletme talimatı vb.	Uygun	Yük zincirinin korozyon, deformasyon, aşınma ve paslanma durumu		-
Kumanda Sistemleri		Yük zinciri bakla çapı, boyu aşınma durumu		-
Yönlendirici kumandalar ve işaretler	Uygun	Yük zinciri çarklarının yuvalarına uygunluğu		-
El zinciri ve çalışması	Uygun	Yük zinciri çarklarının yataklarında aşınma durumu		-
Yapısal Kontrol		Zincir üzerinde kaynak işlemi		-
Hubzuğ genel metal yapısı durumu	Uygun	Kanca emniyet mandalı durumu		Uygun
Bağlantı civataları gevşeklik, eksiklik ve deformasyon durumu	Uygun	Kanca ağız açıklığı durumu		Uygun
Hubzuğun yüksüz durumda hareketleri sırasında mekanik dayanıklılığı				Uygun
Hubzuğun belirtilen işletme kapasitesi (kg) değerine göre 1.25 katında kg test yükü ile gerçekleştirilen statik deneyde mekanik dayanımı				Uygun
Hubzuğun belirtilen işletme kapasitesi (kg) değerine göre 1.1 katında kg test yükü ile gerçekleştirilen dinamik deneyde mekanik dayanımı				Uygun
5. KUSUR AÇIKLAMALARI				
6. NOTLAR				
7. SONUÇ VE KANAAT				
Yukarıda teknik özellikleri belirtilen Hubzuğun mevcut şartlar altında kullanımı uygundur . Bu rapor Hubzuğun kontrol anındaki durumunu göstermektedir. Kontrolden sonra ekipmanda yapılacak değişiklikler ya da arızalardan kontrolü yapan firma ve personel sorumlu değildir.				
8. ONAY				
Muayene Personeli Adı Soyadı	Mesleği	Oda Sicil No	Diploma No/Tarih/Bakanlık Kayıt No	İmza
Ozan Emre Ağbaş	Makine Mühendisi	120685	2017/228158/115/ 27.06.2018/ K-202334069	

Bu rapor 2(iki) nüsha olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor ... tesisinde ... tarihinde yapılan muayeneler için geçerli olup, **TESTKON PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ**'nin yazılı onayı olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Deney sonuçları, ölçüm sırasındaki proses şartlarını kapsar.

BU BELGE 5070 SAYILI İMZA KANUNU KAPSAMINDA E-İMZA İLE İMZALANMIŞTIR.

RAPOR KODU: TEK-....-H01

 PERİYODİK MUAYENE & ÖLÇÜM HİZMETLERİ	TESTKON PERİYODİK MUAYENE TEST ANALİZ VE MÜH. HİZ. LTD. ŞTİ. Adres: Emrez Mh. 174 Sk. No:18/A Kat:2 Gaziemir / İZMİR GSM: +90 551 878 62 56 e-Posta: bilgi@testkon.com Web: www.testkon.com	Doküman Kodu : TEK.H00 Yayın Tarihi : 18.08.2025 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi : 18.08.2025		
Hubzuğ Periyodik Kontrol Raporu				
1. FİRMA BİLGİLERİ				
Firma Adı		Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati		
Muayene Adresi		Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi		
Telefon		Takip Kontrol Tarihi		
e posta		Rapor Tarihi		
Sgk Sicil No		Sözleşme ID		
Periyodik Kontrol Metodu	İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, TS 10116, TS EN 818 Serisi, TS ISO 9927-1, TS EN 13157 ve TS 2340 standartlarının ilgili maddelerine göre kontrol edilmiştir.			
2. EKİPMAN BİLGİLERİ				
2-1. ETİKET BİLGİLERİ				
Markası	YÜKSEL	Kaldırma Yüksekliği (m)		
Modeli	Hidrolik	Kanca Tipi		
Seri No	CRS 01	Kanca Sapı (mm)		
İmal Yılı	-	Kanca İç Çapı (mm)		
Max. Kapasite (kg)	1500	İşletme Kapasitesi (kg)		
		Zincir Uzunluğu (m)		
		Zincir Bakla Çapı (mm)		
		Kanca Ağız Açıklığı (mm)		
		Test Sonrası Ağız Açıklığı (mm)		
		Kullanım Yeri		
2-2. TESPİT EDİLEN BİLGİLER				
Makinada Kapsamlı Değişiklik Var mı?	YOK			
3. ÖLÇÜM ALETİ BİLGİLERİ				
Ölçüm Aleti Adı - Seri No	KUMPAS	2024916	ŞERİT METRE	2024915
4. KONTROL KRİTERLERİ VE TESTLER				
Belge ve Kayıtlar	Yük Zinciri, Kanca Bloğu ve Çarklar			
Bakım onarım kayıtları, sicil defteri, işletme talimatı vb.	Uygun	Yük zincirinin korozyon, deformasyon, aşınma ve paslanma durumu		-
Kumanda Sistemleri	Uygun	Yük zinciri bakla çapı, boyu aşınma durumu		-
Yönlendirici kumandalar ve işaretler	Uygun	Yük zincir çarklarının yuvalarına uygunluğu		-
El zinciri ve çalışması	Uygun	Yük zincir çarklarının yataklarında aşınma durumu		-
Yapısal Kontrol	Uygun	Zincir üzerinde kaynak işlemi		-
Hubzuğ genel metal yapısı durumu	Uygun	Kanca emniyet mandalı durumu		Uygun
Bağlantı civataları gevşeklik, eksiklik ve deformasyon durumu	Uygun	Kanca ağız açıklığı durumu		Uygun
Hubzuğun yüksüz durumda hareketleri sırasında mekanik dayanıklılığı				Uygun
Hubzuğun belirtilen işletme kapasitesi (kg) değerine göre 1.25 katında kg test yükü ile gerçekleştirilen statik deneyde mekanik dayanımı				Uygun
Hubzuğun belirtilen işletme kapasitesi (kg) değerine göre 1.1 katında kg test yükü ile gerçekleştirilen dinamik deneyde mekanik dayanımı				Uygun
5. KUSUR AÇIKLAMALARI				
6. NOTLAR				
7. SONUÇ VE KANAAT				
Yukarıda teknik özellikleri belirtilen Hubzuğun mevcut şartlar altında kullanımı uygundur . Bu rapor Hubzuğun kontrol anındaki durumunu göstermektedir. Kontrolden sonra ekipmanda yapılacak değişiklikler ya da arızalardan kontrolü yapan firma ve personel sorumlu değildir.				
8. ONAY				
Muayene Personeli Adı Soyadı	Mesleği	Oda Sicil No	Diploma No/Tarih/Bakanlık Kayıt No	İmza
Ozan Emre Ağbaş	Makine Mühendisi	120685	2017/228158/115/ 27.06.2018/ K-202334069	

Bu rapor 2(iki) nüsha olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor ... tesisinde ... tarihinde yapılan muayeneler için geçerli olup, TESTKON PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ'nin yazılı onayı olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Deney sonuçları, ölçüm sırasındaki proses şartlarını kapsar.

BU BELGE 5070 SAYILI İMZA KANUNU KAPSAMINDA E-İMZA İLE İMZALANMIŞTIR.

RAPOR KODU: TEK-....-H01