

İş Makinası Periyodik Kontrol Raporu

1. FİRMA BİLGİLERİ

Firma Adı		Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati		
Periyodik Kontrol Adresi		Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati		
Telefon Numarası		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi		
E-posta	-	Takip Kontrolü Tarihi		
Sgk Sicil No		Sözleşme ID		
Periyodik Kontrol Metod	İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, TSEN16228, TS EN 474-2+A1, TS EN 474-3+A1, TS EN 474-4+A2, TS EN 474-5+A3, TSEN474-6+A1, TSEN474-7+A1, TSEN474-8+A1, TSEN500-2+A1, TSEN500-6+A1		Rapor Tarihi	

2. EKİPMAN BİLGİLERİ

2-1. ETİKET BİLGİLERİ

Markası		Motor Gücü		Destek Ayak Sayısı	2
Modeli		Yürüyüş Aksamı		Tahrik Tipi	İçten Yanmalı Motor
İmal Yılı		Şase No		Plakası	
Bulunduğu Yer	Saha	Makine Tipi	Kazıcı Yükleyici	Makine Ağırlığı (kg)	

2-2. TESPİT EDİLEN BİLGİLER

Makinada Kapsamlı Değişiklik Var mı?	YOK
--------------------------------------	-----

3. TEST DEĞERLERİ

Test Tarihi	0.01.1900	Fonksiyonel Çalışma Durumu	UYGUN
-------------	-----------	----------------------------	-------

4. ÖLÇÜM ALETİ BİLGİLERİ

Ölçüm Aleti Adı - Seri No	KUMPAS	2024916	ŞERİT METRE	2024915
---------------------------	--------	---------	-------------	---------

5. KONTROL KRİTERLERİ VE TESTLER

Belge ve Kayıtlar		Emniyet Sistemleri	
Operatörün kullanım eğitimi veya sertifikası var mı	Uygun	Emniyet kemeri var mı, genel durumu	Uygun
Bakım onarım kayıtları, sicil defteri, işletme talimatı vb.	Uygun	Servis park freni var mı, durumu	Uygun
Genel Durum ve Uyarı Sistemleri		Yangın söndürme cihazı var mı, doluluk durumu	Uygun
Uyarı levhaları durumu	Uygun	Dönme servis ve park freni durumu	Uygun
Göstergelerin genel durumu	Uygun	Kaldırma kapasitesine karşılık gelen yük momenti aşıldığında uyarı veren sesli ve görsel ikaz cihazı var mı, durumu	Uygun
Aynaları var mı, genel durumu	Uygun	Kaldırma Mekanizma Sistemi	
İşitilebilir ikaz cihazı (korna) var mı, şiddeti yeterli mi?	Uygun	Lift kaldırma silindirlerinin durumu	Uygun
İşitilebilir ikaz cihazı (geri sesli) var mı, şiddeti yeterli mi?	Uygun	Hidrolik veya pnömatik silindir bağlantıları durumu	Uygun
Geri vites takıldığında, ışıklı ikaz var mı, çalışıyor mu?	Uygun	Yürüyüş sistemlerinin durumu	Uygun
Tepe lambası var mı, çalışıyor mu?	Uygun	Destek ayakları varsa; zemine tam oturuyor mu, dengesizlik, uyumsuzluk durumu	Uygun
Yürüyüş aksamında aşınma deformasyon var mı, genel durumu	Uygun		
Yükleyici bölümünün genel dış görünüşünde deformasyon, korozyon var mı, durumu	Uygun		
Lastik ve bijonların durumu	Uygun		
İş Makinası'nın yüksüz durumda mekanik dayanımı			Uygun
İş Makinası'nın yüklü durumdaki mekanik dayanımı			Uygun

6. KUSUR AÇIKLAMALARI

--

7. NOTLAR

--

8. SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen İş Makinası'nın mevcut şartlar altında kullanımı **uygundur**. Bu rapor İş Makinası'nın kontrol anındaki durumunu göstermektedir. Kontrolten sonra ekipmanda yapılacak değişiklikler ya da arızalardan kontrolü yapan firma ve personel sorumlu değildir.

9. ONAY

Periyodik Kontrolü Yapmaya Yetkili Kişinin		
Adı Soyadı	Ozan Emre AĞBAŞ	İmzası
Mesleği	Makine Mühendisi	
Diploma Tarihi ve Diploma Numarası	27.06.2018 / 2017/228158/115	
Kalıcı Kayıt Numarası	K-202334069	

Bu rapor 2(iki) nüsha olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor ... tesisinde ... tarihinde yapılan muayeneler için geçerli olup, **TESTKON PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ**'nin yazılı onayı olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Deney sonuçları,

ölçüm sırasındaki proses şartlarını kapsar.

BU BELGE 5070 SAYILI İMZA KANUNU KAPSAMINDA E-İMZA İLE İMZALANMIŞTIR.

RAPOR KODU: TEK-.....-İŞM01